PENEBAR™ PRIMER

AMÉLIORATEUR DE L'ADHÉRENCE DU MASTIC EN CORDON PRÉFORMÉ

DESCRIPTION

PENEBAR™ PRIMER améliore l'adhérence entre un produit d'étanchéité préformé, tel que PENEBAR™ SW, et la surface du béton, facilitant ainsi le processus d'installation.

TOEPASSINGEN

- Béton
- Métal
- PVC

AVANTAGES

Peut être appliqué facilement sur le chantier
Peut être appliqué sur divers substrats dans des applications horizontales, verticales et tête en bas
Peut être appliqué sur du béton "vert" ou sur une surface humide

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Couleur: Orange vif
Pourcentage de solides: 30% minimum
Type de solvant: Eau
Temp de séchage à 25°C: 10 minutes
Temp de séchage à 4°C: 60 minutes

COUVERTURE

3,8 l couvrent 240 m
0,47 l couvrent 30 m
La couverture réelle de PENEBAR™ PRIMER dépend de la porosité et de l'absorption du substrat

TEMPERATURE D'APPLICATION MINIMALE

4°C

SURFACE UNE FOIS SÈCHE:

Collant

EMBALLAGE

Boîte de 3,8 l
Boite de 0,47 l

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface:

Brosser soigneusement toutes les poussières et tous les débris. S'assurer que les surfaces destinées à recevoir le PENEBAR™PRIMER sont exemptesde tous types d'agents de durcissement, d'huile et de graisse.

Installation:

A l'aide d'un pinceau, appliquer le PENEBAR™ PRIMER en une bande d'une largeur minimale de 50 mm sur toute la longueur de la surface destinée à recevoir PENEBAR™ SW.
Laisser sécher le PENEBAR™ PRIMER pendant 10 à 15 minutes à une température de 25°C ou plus longtemps si la température est plus basse.
Pendant que le PENEBAR™ PRIMER est encore collant, installez le PENEBAR™ SW en pressant fermement toute la longueur de l'embase préformée. Pour les applications verticales et en hauteur, presser fermement pendant au moins 10 secondes.
PENEBAR™ SW doit être installé lorsque le PENEBAR™ PRIMER est collant et dans les 3 heures suivant le séchage du primaire. Si PENEBAR™ SW n'est pas installé dans les 3 heures, réappliquer une couche supplémentaire de PENEBAR™ PRIMER..

NETTOYAGE

Utiliser de l'eau et du savon pour nettoyer tous les outils immédiatement après utilisation.

STOCKAGE / DURÉE DE CONVERSATION

Lorsqu'il est stocké dans un endroit clos et sec, à une température minimale de 7°C, dans des contenants non ouverts et non endommagés, la durée de conservation est de 12 mois. NE PAS LAISSER GELER.

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES

- → Consulter le service technique de Penetron pour d'autres utilisations de PENEBAR™PRIMER
- → Le PENEBAR™ PRIMER doit être appliqué sur le substrat à l'aide d'un pinceau avant l'installation de l'enduit de joint préformé PENEBAR™ SW.

INFORMATIONS SUR LA MANIPULATION EN TOUTE SÉCURITÉ

our plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

GARANTIE: GARANTIE: PENETRON INTERNATIONAL, LTD. garantit que les produits qu'elle fabrique sont exempts de défauts matériels, qu'ils sont conformes aux normes de formulation et qu'ils contiennent tous les composants dans les proportions voulues. Si l'un des produits s'avére défectueux, la responsabilité de PENETRON INTERNATIONAL, LTD. se limitera au remplacement du matériel prouvé défectueux. PENETRON INTERNATIONAL, LTD. ne sera en aucun cas responsable des dommages accessoires ou indirects. PENETRON INTERNATIONAL, LTD. N'OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. UN USAGE PARTICULIER ET CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. L'utilisateur déterminera si le produit convient pour sont utilisation prévue et assumera tous les risques liés à l'utilisation de ce produit.

PENETRON BENELUX BV
6A Toekomstlaan, 2200 Herentals, Belgique
+32 14 39 83 90 • info@penetron.be • www.penetron.be